

Stjärnvred med snabbspänningsfunktion

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Svart termoplast, bussning av stål.

Utförande:


Bussning förzinkad och blåkromaterad.

Anmärkning:

Snabbspänn-stjärnvred kan användas överallt där inga spännkrafter behövs. Funktionen nås genom en halvsidig gänga.


Ritningsinformation:

X: Gängbulten ska vara några mm längre än höjden "H"



Stjärnvred med snabbspänningsfunktion

Ritningar



Artikelöversikt

Stjärnvred med snabbspänningsfunktion

Beställningsnr.	D	D1	D2	D3	H	H2
K0156.05	M5	25	10	5,2	16,6	9
K0156.06	M6	32	13,5	6,2	20,6	11
K0156.08	M8	40	13,5	8,3	24,5	13
K0156.10	M10	50	19	10,3	31,2	17
K0156.12	M12	63	19	12,7	39,3	21